This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

11 Veröffentlichungsnummer:

0 251 192

A2

(2)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

- 21 Anmeldenummer: 87109098.1
- 2 Anmeldetag: 24.06.87

(a) Int. CI.4: **C10M** 173/02 , //(C10M173/02,143:10,145:14,1-49:06,149:08,153:04),C10N40:2-4

- Priorität: 27.06.86 JP 151178/86
- Veröffentlichungstag der Anmeldung:
 07.01.88 Patentblatt 88/01
- Benamte Vertragsstaaten: AT BE CH DE FR IT LI NL SE

- Anmelder: NIHON PARKERIZING CO., LTD. 15-1, 1-Chome, Nihonbashi Chuo-ku Tokyo 103(JP)
- Erfinder: Nagae, Yoshio 17-10, 1-chome, Ryosel Ayase-shi Kanagawa-ken(JP) Erfinder: Kawakami, Takashi Nihon Parkerizing Ichikawa Dormitory 27-3, 1-chome Motokitakata Ichikawa-shi Chiba-ken(JP)
- Vertreter: Rieger, Haraid, Dr. et al Reuterweg 14 D-6000 Frankfurt am Main(DE)
- Schmiermittel f
 ür die Metallumformung.
- Das erfindungsgemäße wässrige Schmiermittel für die Kaltumformung von Metallen weist einen Gehalt an IO bis 35 Gew.-% eines wärmehärtbaren Harzes auf Acrylatbasis mit einem Glasübergangspunkt von IO bis + 25°C, an 3 bis I5 Gew.-% Wachs und an 0,5 bis 5 Gew.-% Tensid auf, wobei das Gewichtsverhältnis von wärmehärtbarem Harz zu Wachs auf 2 bis I2 eingestellt ist.

Besonders geeignete Harze besitzen die allgemeine Formel - (Ra-Rb-Rc-Rd)_n-, wobei Ra, Rb, Rc, Rd unterschiedliche Monomere sind und "n" der Polymerisationsgrad mit 1.000 bis 50.000 ist. Das Wachs sollte einen Schmelzpunkt oberhalb von 45° C haben.

Bestandteil der Erfindung ist ein Verfahren zur Erleichterung der Kaltumformung von metallischen Werkstücken, bei dem man das Schmiermittel auf die Metalloberfläche aufbringt, an der Luft unter Ausbildung eines Überzugsgewichtes von 0,5 bis 30 g/m² auftrocknet, auf eine Temperatur von 80 bis 120°C erhitzt (Objekttemperatur) und schließlich härtet.

Schmiermittel für die Metallumformung

Die Erfindung betrifft ein wässriges Schmiermittel für die Kaltumformung von Metallen sowie ein Verfahren zur Erleichterung der Kaltumformung von metallischen Werkstücken mit Hilfe dieses Schmiermittels.

Bei der Kaltumformung ist es üblich, die Werkstücke mit einer Schmiermittelüberzug zu versehen, um dadurch den Reibungswiderstand zwischen Metalloberfläche des Werkstückes und dem Umformungswerkzeug zu veringeren. Hierfür sind im wesentlichen zwei Methoden gebräuchlich. Eine besteht darin, Schmiermittel mit Hochdruckadditiven oder Viskositätsregulatoren einzusetzen, wenn geringere Umformungsgrade gefordert sind. Die andere sieht vor, zunächst aus organischer Phase einen Schmiermittelfilm auf Harzbasis und anschließend ein Schmieröl aufzubringen, wenn schwere Umformungen beabsichtigt sind.

In jüngerer Zeit nimmt die Verwendung von Schmiermittel für die unterschiedlichsten Zwecke ständig zu. Bei schweren Umformungsbedingungen erfüllen die vergenannten Schmiermittelsysteme ihre Aufgabe nicht mehr zufriedenstellend. Gewisse Probleme hinsichtlich Umweltschutz und Arbeitsplatzhygiene ergeben sich aus dem häufig vorhandenen Gehalt an organischen Lösungsmitteln. Auch Aspekte der Feuergefährlichkeit spielen eine oft bedeutende Rolle.

Von weiterer erheblicher Bedeutung bei der Anwendung von Schmiermitteln ist die Frage, ob der nach der Umformung auf dem Werkstück verbliebene Schmiermittelfilm in einfacher Weise, z.B. mit Hilfe eines alkalischen Reinigers, zu entfernen ist.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Schmiermittel für die Kaltumformung von Metallen bereitzustellen, mit dessen Hilfe auch schwere Umformungen in zufriedenstellender Weise durchführbar sind, das auf organische Lösungsmittel verzichten kann und dessen Rückstände nach der Umformung in einfacher Weise entfernt werden können.

Die Aufgabe wird gelöst, indem man das wässrige Schmiermittel der eingangs genannten Art entsprechend der Erfindung derart formuliert, daß es einen Gehalt an I0 bis 35 Gew.-% eines wärmehärtbaren Harzes auf Acrylatbasis mit einem Glasübergangspunkt von - I0 bis + 25°C, an 3 bis I5 Gew.-% Wachs und an 0,5 bis 5 Gew.-% Tensid aufweist, wobei das Gewichtsverhältnis von wärmehärtbarem Harz zu Wachs auf 2 bis I2 eingestellt ist.

Üblicherweise läßt man das wässrige Schmiermittel an der Luft, ggf. durch zusätzliches Erhitzen auftrocknen.

Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung setzt man ein Schmiermittel ein, daß ein wärmehärtbares Harz der allgemeinen Formel - (Ra-Rb-Rc-Rd), enthält, wobei Ra, Rb, Rc, Rd unterschiedliche Monomere darstellen und "n" der Polymerisationsgrad mit 1.000 bis 50.000 ist.

Hierbei spielt die Reihenfolge der einzelnen Monomere im Harz keine Rolle. Der Wert für "n" innerhalb der Grenzen von 1.000 und 50.000 ist derart zu wählen, daß ein Harz mit einem Glasübergangspunkt von - 10°C bis + 25°C resultiert. Die Herstellung des Harzes kann erfolgen, indem man eine Mischung der Monomeren bei einer Temperatur von 50 bis 60°C für die Dauer von 5 bis 7 Stunden polymerisiert. Die Polymerisation der Monomeren kann auch in Lösung oder Dispersion erfolgen. Je nach Methode können dabei von Wasser verschiedenen Lösungsmittel, z.B. Ethanol oder Isopropanol, verwendet oder mitverwendet werden.

Weitere vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung bestehen darin, das Schmiermittel mit einem wärmehärtbaren Harz zu formulieren.

-bei dem Ra mindestens ein Monomer aus der Gruppe Vinyltoluol, Styrol, Methylmethacryl und Acrylnitril ist und einen Anteil von 20 bis 70 Gew.-% am Harz hat,

- bei dem Rb mindestens ein Monomer aus der Gruppe eines Acrylesters, erhalten durch Reaktion von Acrylsäure mit einem primären aliphatischen Alkohol mit 1 bis 12 C-Atomen, oder eines Methacrylesters, erhalten durch Reaktion von Methacrylsäure mit einem primären aliphatischen Alkohol mit 3 bis 12 C-Atomen ist und einen Anteil an 20 bis 70 Gew.-% am Harz hat.

-bei dem Rc mindestens ein Monomer aus der Gruppe Acrylsäure, Methacrylsäure, Maleinsäure, Itaconsäure, 2-Hydroxyethylmethacrylat-Phosphorsäureester bzw. Salzen hiervon ist und einen Anteil von I bis 15 Gew.-% am Harz hat,

50

40

- bei dem Rd mindestens eim Monomer aus dar Gruppe 2-Hydroxyethylmethacrylat, Hydroxypropylmethacrylat, 2-Hydroxyethylacrylat, Hydroxypropylacrylat, N-Methylolacrylamid oder Ester hiervon, Diacetonacrylamid und Glycidylmethacrylat ist und einen Anteil von I bis 20 Gew.-% am Harz hat.

Geeignete Wachse sind beispielsweise Paraffinwachs, tierisches oder pflanzliches Öl, höhere Fettsäuren, höhere Alkohole, Ester von höheren Fettsäuren und höheren Alkoholen, höhere Fettsäureamide, höhere Fettsäureamine und dergleichen. Damit der Schmiermittelfilm fest bleibt is es entsprechend einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung zweckmäßig, Wachse mit einem Schmelzpunkt oberhalt 45°C einzusetzen. Eine Möglichkeit, den Schmelzpunkt des Wachses zu erhöhen, besteht in der Wasserstoffanlagerung an Doppelbindungen.

Als Tensid sind insbesondere solche vom anionischen oder nichtionischen Typ geeignet. Beispiele für anionische Tenside sind Natriumalkylnaphthylsulfonat, Natriumalkylbenzolsulfonat und Türkischrotöl. Beispiele für nichtlonische Tenside sind Polyoxyethylenalkylether mit der Alkylgruppe eines höheren Alkohols, Polyoxyethylennonylphenolether, Polyethylenglykol-Fettsäureester und Sorbitol-Fettsäureester.

Das Tensid ist insbesondere für die Emulgierung bzw. Dispergierung des Wachses in Wasser verantwortlich. Zur weiteren Verbesserung kann mechanisches Rühren unter zusätzlicher Zugabe eines Homogenisierungsmittels erfolgen.

Eine weitere zweckmäßige Formulierung des wässrigen Schmiermittels besteht in einem zusätzlichen Gehalt an festem Schmiermitteladditiv. Beispiele hierfür sind Graphit, Molydändisulfid, Talk, Teflon, Bornitrid, Kalziumkarbonat, Melamin, Cyanursäureaddukte und dergleichen.

Der Vorzug der Verwendung eines wärmehärtbaren Harzes auf Acrylatbasis ergibt sich aus folgendem Sachverhalt. Bei der Kaltumformung von Metallen entsteht Wärme, die die Temperatur von Werkstück und Werkzeug erhöht. Je schwerer die Umformung ist, desto größer ist die Wärmeentwicklung und damit die Temperaturerhöhung. Bei kontinuierlicher Umformung tritt zudem eine Wärmeakkumulation auf. Gegenüber thermoplastischen Harzen auf Acrylatbasis, die bei Erwärmung über den Glasübergangspunkt erweichen und dadurch einen Kontakt zwischen Werkstück und Werkzeug nicht verhindern können, wird mit wärmehärtbaren Harzen auf Acrylatbasis dieser Kontakt und infolgedessen ein Anfressen mit Sicherheit vermieden. Diesen Vorteil besitzen wärmehärtbare Harze nicht schlechthin. Viele Harze härten in der Weise aus, daß sie der mit der Umformung verbundenen Ausdehnung des Werkstückes nicht folgen können. Als Folge hiervon reißt der Schmiermittelfilm und es kommt zu dem bereits vorstehend erwähnten Kontakt zwischen Werkstück und Werkzeug. Viele der wärmehärtbaren Harze sind nach der Umformung auch nicht mehr einfach zu entfernen, z.B. mit Hilfe eines alkalischen Reinigers.

Überraschenderweise sind in den wärmehärtbaren Harzen auf Acrylatbasis mit einem Glasübergangspunkt von - 10°C bis + 25°C die Vorteile der hervorragenden Haftung auf der Metalloberfläche, die Flexibilität bzw. Anpaßbarkeit an die Dehnung und die leichte Entfernbarkeit des Schmiermittelfilms nach der Umformung vereinigt. Bei einem Glasübergangspunkt unter - 10°C wird der Schmiermittelüberzug zu weich, so daß er bei der Umformung entfernt werden kann. Bei Werten oberhalb + 25°C wird der Überzug zu hart und die Anpaßbarkeit an die Dehnung des Werkstückes ist nicht mehr in ausreichendem Maße gegeben.

Insoweit werden die günstigsten Ergebnisse erzielt, wenn man ein Schmiermittel einsetzt, das ein Harz auf Acrylatbasis mit einem Glasübergangspunkt von 0 bis +5°C enthält.

Wie umfangreiche Untersuchungen ergeben haben, sind - in den jeweils angegebenen Mengen - der Monomeranteil Ra insbesondere für die Härte und Dehnungsfestigkeit, der von Rb insbesondere für die Dehnbarkeit, der von Rc insbesondere für die Haftung auf der Metalloberfläche und die Dispergierbarkeit des Harzes und der von Rd insbesondere für eine zusätzliche Haftungsverbesserung verantwortlich.

Wird der Anteil des Monomers Ra von 20 Gew.-% unterschritten, kann der Schmiermittelüberzug zu weich, beim Überschreiten von 70 Gew.-% zu hart werden. In beiden Fällen ist eine einwandfreie Trennwirkung für Werkstück/Werkzeug nicht mit Sicherheit gewährleistet.

Gelangt der Anteil des Monomers Rb unter 20 Gew.-% wird der Glasübergangspunkt erhöht und die Überzugsausbildung bei Raumtemperatur kann sich verschlechtern. Bei einem Anteil über 70 Gew.-% kann die Härte des Schmiermittelüberzugs zu gering werden.

Die Wirkung der Anteile der Monomere Ra und Rb ist weitgehend gegenläufig, so daß es auf deren Ausgewogenheit ankommt.

Bei einem Anteil des Monomers Rc außerhalb der vorgeschriebenen Grenzen kann die Haftung des Überzuges zu gering und die Entfernbarkeit des verbliebenen Schmiermittelfilms mit einem alkalischen Reiniger verschlechtert werden (bei unter I Gew.-%). Auf der anderen Seite kann di Viskosität des Schmiermittels stack ansteigen, wodurch dessen Applikation erschwert würde, und dessen Hygroskopizität steigen, was wegen der Wasseraufnahme mit einer verminderten Haftung verbunden wäre (bei mehr als 15 Gew.-%)-

Sofern der Monomeranteil von Rd ünter I Gew.-% sinkt, kann die Vernetzung des Harzes unbefriedigend werden, wodurch der Widerstand bei Wärmeeinwirkung absinken könnte. Bei Werten über 20 Gew.-% kann der Grad der Vernetzung so stark ansteigen, daß die Flexibilität des Schmiermittelüberzuges verloren geht. Für das Hydroxyalkylmethacrylat ist ein Anteil von 5 bis 15 Gew.-%, für N-Methylolacrylamid oder Glycidylmethacrylat ein solcher von I bis 5 Gew.-% optimal.

ole, desk file.

Das Gewichtsverhältnis von wärmehärtbarem Harz zu Wachs ist insofern von Bedeutung, als bei einem Unterschreiten von 2 die Haftung des Schmiermittelüberzuges nachläßt, so daß der Überzug reißt. Bei einem Überschreiten von 12 läßt die Schmierwirkung nach. Der bevorzugte Bereich liegt in den Grenzen von 4 bis 6.

Für den Tensidgehalt ist wesentlich, daß bei zu geringen Konzentrationen das Dispergiervermögen zu stark zurückgeht, und daß bei zu hohen Konzentrationen das Schmiervermögen des Überzuges beeinträchtigt wird. Neben den bevorzugten Tensiden vom anionischen oder nichtionischen Typ können auch kationische oder amphotere Tenside verwendet werden.

Die Applikation des Schmiermittels erfolgt auf die gereinigten Werkstücke durch Tauchen, Spritzen, Bürsten, Übergießen oder Rollenauftrag bei Raumtemperatur. Dann wird getrocknet. Zweckmäßigerweise wird an der Luft getrocknet, dann auf 80 bis 120°C erhitzt und schließlich gehärtet. Durch die Verfahrensweise wird die Haftung des Schmiermittelüberzuges verbessert. Die Höhe des Überzugsgewichtes richtet sich im wesentlichen nach der vorgesehenen Umformung. Sie kann u.a. durch die Konzentration der Schmiermittelkomponenten geregelt werden.

Bei geringen Umformungsgraden sind 0,5 bis 5 g/m², bei starken Umformungsgraden 5 bis 30 g/m² vorteilhaft (als trockener Überzug angegeben).

Mit Hilfe der Erfindung können Schmiermittelüberzüge mit Trockengewichten von 0,5 bis 30 g/m² aufgebracht werden, mit denen jede übliche Kaltumformung durchführbar ist. Der Überzug besitzt eine hervorragende Haftung und Trennwirkung. Bei Erwärmung des Überzuges auf 100 bis 150°C als Folge der gebildeten Umformungs-und Reibungswärme folgt er ohne Filmbruch der sich bildenden Form des Werkstückes und verhindert dadurch wirksam ein Anfressen. Nach der Verformung kann der restliche Schmiermittelfilm in einfacher Weise mit Hilfe eines alkalischen Reinigers entfernt werden.

Die Erfindung wird anhand der folgenden Beispiele beispielsweise und näher erläutert.

Beispiele I bis 5

15

20

Rohre aus Edelstahl der Qualität SUS 304, gebeizt und wassergespült, wurden mit verschiedenen Schmiermitteln bei 20°C für die Dauer von 1 min. im Tauchen behandelt. Die in den Schmiermitteln enthaltenen Komponenten hinsichtlich wärmehärtbares Harz und Wachs sind in den nachfolgenden Tabellen I und 2 näher beschrieben.

Nach Trocknung an der Luft während einer Stunde erfolgte eine weitere Trocknung mit 100°C heißer Luft während 30 min. Das erzeugte Schichtgewicht lag innerhalb des Bereiches von 10 bis 15 g/m². Die Rohre wurden dann auf einer Ziehbank gezogen und bezüglich ihres Aussehens und der Entfernbarkeit des auf der Oberfläche verbliebenen Schmiermittelfilms bewertet.

Die Ziehbedingungen waren

50

Rohrabmessung:

25 mm Durchmesser

2,5 mm Wandstärke

2.000

mm Länge

Ouerschnittsreduktion:

32 %

10

5

Ziehgeschwindigkeit:

17,8 m/min.

Zur Ermittlung der Entfernbarkeit des nach dem Ziehen verbleibenden Schmiermittelfilmes wurden die Rohre in eine alkalische Lösung von 90°C für die Dauer von I Stunde getaucht. Die Lösung enthielt 3 Gew.-% Natriumhydroxid, I,5 Gew.-% Natriumtripolyphosphat und Tensid. Der Grad der Entfernbarkeit wurde visuell bewertet.

Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 angegeben.

Bleche der gleichen Stahlqualität mit den Abmessungen 50 × 100 × 0,8 mm wurden mit den gleichen Schmiermitteln unter identischen Bedingungen, wie vorstehend für die Rohre angegeben, behandelt. Sie wurden dann dem Bauden-Test zur Bestimmung des Friktionskoeffizienten und der Gleitzahl bis zum Auftreten von Anfreß-Marken unterworfen.

Testbedingungen:

Gleitgriffel:

Stahl der Qualität SUJ-2

5 mm Durchmesser

30

35

25

Belastung:

5 kg

Gleitgeschwindigkeit:

10 mm/sec.

Gleitamplitude:

30 mm

Testtemperatur:

25°C

Die Testergebnisse sind in Tabelle 4 niedergelegt.

Vergleichsbeispiel I

Stahlrohre mit der Qualität und Vorbehandlung wie in Beispiel I wurden mit Hilfe einer handelsüblichen Oxalatierungslösung (Ferrbond A; 35 g/l, Beschleuniger I6; I g/l der Nihon Parkerizing Co.) mit einem Oxalatüberzug versehen (Behandlungstemperatur 90°C, Behandlungsdauer I0 min.). Nach Wasserspülung wurden die Rohre bei 80°C während 3 min. in einer Schmiermittellösung (Bonderlube 235 der Nihon Parkerizing Co; 70 g/l) behandelt und getrocknet. In gleicher Weise wurden Stahlbleche behandelt. Anschließend wurden die in Beispiel I beschriebenen Tests durchgeführt.

Die Tabellen 3 und 4 enthalten die Ergebnisse.

50

Vergleichsbeispiel 2

Stahlrohre der in Beispiel I beschriebenen Qualität und Vorbehandlung wurden bei Raumtemperatur I min. in ein im Verhältnis I:I mit Toluol verdünntes Harz getaucht (Hangsterfer III QD der Fa. Hangsterfer) und dann I Tag an der Luft getrocknet. Das erzeugte Schichtgewicht betrug 10 g/m². Nach weiterer Applikaton eines Schmieröls (J-I der Fa. Hangsterfer) wurden die Rohre wie in Beispiel I angegeben gezogen und bewertet. Entsprechend behandelte Bleche wurden dem Bauden-Test unterworfen.

Die Testergebnisse sind in den Tabellen 3 und 4 niedergelegt.

Vergleichsbeispiel 3

5

Es wurde der Versuch gemäß Beispiel I mit Schmiermittel I wiederholt, jedoch enthielt das darin gelöste Harz No. I nicht die Vernetzungskomponente Rd (HEMA). Das Schichtgewicht lag im Bereich von I0 bis I5 g/m².

Die für Rohre und Bleche erhaltenen Testergebnisse sind wiederum in den Tabellen 3 und 4 wiedergegeben.

Vergleichsbeispiel 4

Es wurde der Versuch gemäß Beispiel I mit dem Schmiermittel No. 3 wiederholt, jedoch enthielt das Harz No. 3 nicht die vernetzende Komponente Rd (HPA).

Die für Rohre und Bieche erhaltenen Testergebnisse sind in den Tabellen 3 und 4 niedergelegt.

20

25

Tabelle 1

Zusammensetzung des Schmiermittels

| | | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 |
|-------|---|--------------------------|--------|---|--------|--------------------|
| 30 | Wärmehärt- | Harz 1 | Harz 2 | Harz 3 | Harz 4 | Harz 5 |
| 35 | bares Harz auf Acrylat- basis (Feststoff- gehalt) | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
| 40 | Wachs | gehärteter Rindertalg | wie I | Palmitin- säure/ Myristyl- alkohol- ester | wie 3 | Paraffin- wachs |
|] | | (Fp 57°C) 6 % | | (Fp 48°C) 6 % | | (Fp 55°C) |
| 45 | Tensid | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| i | Wasser | 62 % | 62 % | 62 % | 62 % | 62 % |

Das verwendete Wachs wurde in einer 2 %igen Polyoxyethylennonylphenolätherlösung emulgiert.

Tabelle 2

Monomerenanteil im wärmehärtbaren Harz

| 1Œ | Harz | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 |
|--------|-------------------------------|------|------------------------|---|------|------|
| 74 | sr | 18 | | 11 | | 45 |
| _ | MMA | 18 | 16 | | 46 | |
| 1E | AN | | 16 | 11 | | |
| | EA | | 40 | 67 | - | 25 |
| 20 | BA | 47 | 15 | | 45 | |
| | EHA | | | | - | 10 |
| | MAA | . 7 | 5 | | | |
| 25 | AA | | | 5 | | 4 |
| | P-HFA | | | | 2 | |
| 30 j | HEA | | | *************************************** | | 15 |
| | HEMA | 10 | 8 | | | |
| i | HPA | | | 6 | 6 | |
| 35 | GMA | | | | 1 | |
| ; ! | DAAM | | | | | I |
| 40 | Glasübergangs- punkt °CX | +6 | + 8 | + 1 | + 5 | + 16 |

X : Theoretischer Wert : Acrylsäure

ST : Styrol P-HEA: 2-Hydroxyethylmethacrylat-

MMA : Methylmethacrylat

Phosphorsäureester

AN : Acrylnitril

: 2-Hydroxyethylacrylat HEA

EA : Ethylacrylat

: 2-Hydroxyethylmethacrylat HEMA

BA : Butylacrylat

: Hydroxypropylacrylat HPA

FHA: 2-Fthylhexylacrylat

: Glycidylmethacrylat GMA

MAA : Methacrylsäure

: Diacetone acrylamid DAAM

45

5

Tabelle 3

Ziehergebnisse

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|---|-------------------------------|---|--|
| 20 0 | | | Aussehen des gezogenen Rohres | Entfernbarkeit des Schmier- mittelfilmes nach dem Ziehen | |
| | Beispiele | 1 | in Ordnung | gut | |
| 25 | | 2 | in Ordnung | gut | |
| | | 3 | in Ordnung | gut | |
| | | 4 | in Ordnung | gut | |
| 30 | | 5 | in Ordnung | gut | |
| | Vergleichs- beispiele | 1 | in Ordnung | nicht gut | |
| 35 | · | 2 | in Ordnung | nicht gut | |
| <u> </u> | | 3 | Auftreten Anfreß-Marken | gut | |
| 40 | | 4 | Auftreten Anfreß-Marken | gut | |

Tabelle 4

5-

10

15

20

25

30

Bauden-Test

| | | Priktions- koeffizient (1) | Gleitzahl bis zum Auftreten Anfreß-Marken (2) |
|--------------------------|---|---------------------------------|--|
| Beispiele | 1 | 0.055 | 430 |
| | 2 | 0.056 | 400 |
| į | 3 | 0.052 | 350 |
| | 4 | 0.051 | 360 |
| İ | 5 | 0.060 | 450 |
| Vergleichs- beispiele | 1 | 0.11 | 170 |
| | 2 | 0.13 | 210 |
| | 3 | 0,058 | 250 |
| | 4 | 0.056 | 260 |

(1) Geringere Werte zeigen bessere Schmiereigenschaft an.

(2) Größere Gleitzahl veranschaulicht höheren Widerstand gegenüber Anfressen.

Wie Tabelle 3 zeigt, besitzen die mit den erfindungsgemäßen Schmiermitteln erzeugten Schmiermittelüberzüge hervorragende Schmiereigenschaften. Sie sind deutlich besser als die mit Hilfe der Vergleichsversuche hergestellten Schmiermittelüberzüge. Weiterhin sind die nach der Erfindung erzeugten Schmiermittelüberzüge hinsichtlich der Entfernbarkeit nach dem Ziehen den anderen Schmiermittelüberzügen weit überlegen.

Im Hinblick auf den Bauden-Test veranschaulicht Tabelle 4 den besseren Friktionskoeffizient und den höheren Widerstand gegenüber Anfreß-Erscheinungen, die mit den Überzügen gemäß Erfindung im Vergleich zu bekannten Überzügen erhalten wurden.

Ansprüche

- I. Wässriges Schmiermittel für die Kaitumformung von Metallen, dadurch gekennzeichnet, daß es einen Gehalt an I0 bis 35 Gew.-% eines wärmehärtbaren Harzes auf Acrylatbasis mit einem Glasübergangspunkt von I0 bis + 25°C, an 3 bis I5 Gew.-% Wachs und an 0,5 bis 5 Gew.-% Tensid aufweist, wobei das Gewichtsverhältnis von wärmehärtbarem Harz zu Wachs auf 2 bis I2 eingestellt ist.
- 2. Schmiermittel nach Anspruch I, dadurch gekennzeichnet, daß es ein wasserhärtbares Harz der allgemeinen Formel (Ra-Rb-Rc-Rd)_n-enthält, wobei Ra, Rb, Rc, Rd unterschiedliche Monomere darstellen und "n" der Polymerisationsgrad mit I.000 bis 50.000 ist.
- 3. Schmiermittel nach Anspruch I oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß es ein wärmehärtbares Harz enthält, bei dem Ra mindestens ein Monomer aus der Gruppe Vinyltoluol, Styrol, Methylmethacryl und Acrylnitril ist und einen Anteil von 20 bis 70 Gew.-% am Harz hat.
- 4. Schmiermittel nach Anspruch I, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß es ein wärmehärtbares Harz enthält, bei dem Rb mindestens ein Monomer aus der Gruppe eines Acrylesters, erhalten durch Reaktion von Acrylsäure mit einem primären aliphatischen Alkohol mit I bis I2 C-Atomen, oder eines Methacrylesters, erhalten durch Reaktion von Methacrylsäure mit einem primären aliphatischen Alkohol mit 3 bis I2 C-Atomen ist und einen Anteil an 20 bis 70 Gew.-% am Harz hat.

40

- 5. Schmiermittel nach einem oder mehreren der Ansprüche I bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß es ein wärmehärtbares Harz enthält, bei dem Rc mindestens ein Monomer aus der Gruppe Acrylsäure, Methacrylsäure, Maleinsäure, Itaconsäure, 2-Hydroxyethylmethacrylat-Phosphorsäureester bzw. Salzen hiervon ist und einen Anteil von I bis 15 Gew.-% am Harz hat.
- 6. Schmiermittel nach einem oder mehreren der Ansprüche I bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß es ein wärmehärtbares Harz enthält, bei dem Rd mindestens ein Monomer aus der Gruppe 2-Hydroxyethylmethacrylat, Hydroxypropylmethacrylat, 2-Hydroxyethylacrylat, Hydroxypropylacrylat, N-Methylolacrylamid oder Ester hiervon, Diacetonacrylamid und Glycidylmethacrylat ist und einen Anteil von I bis 20 Gew.-% am Harz hat.
- 7. Schmiermittel nach einem oder mehreren der Ansprüche I bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß es ein Wachs mit einem Schmelzpunkt oberhalb 45°C enthält.
- 8. Schmiermittel nach einem oder mehreren der Ansprüche I bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß es ein anionisches und/oder nichtionisches Tensid enthält.
- 9. Schmiermittel nach einem oder mehreren der Ansprüche I bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß es zusätzlich ein festes Schmiermitteladditiv enthält,
 - 10. Schmiermittel nach einem oder mehreren der Ansprüche ! bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß es ein wärmehärtbares Harz auf Acrylatbasis mit einem Glasübergangspunkt von 0 bis + 5°C enthält.
- II. Verfahren zur Erleichterung der Kaltumformung von metallischen Werkstücken mit Hilfe des Schmiermittels nach einem oder mehreren der Ansprüche I bis I0, dadurch gekennzeichnet, daß man das Schmiermittel auf die Metalloberfläche aufbringt, an der Luft unter Ausbildung eines Überzugsgewichtes von 0,5 bis 30 g/m² auftrocknet, auf eine Temperatur von 80 bis I20°C erhitzt (Objekttemperatur) und schließlich härtet.

25

30

35

40

45